

Mängelliste Concorde Centurion 860 LI

1. Duschkabinentür im Scharnier versetzt – großer Spalt

- Siphon drückt während der Fahrt Wasser raus, welches dann in den Wohnraum läuft



2. Große DACHLUKE im Wohnbereich extrem schwergängig
Kurbelknopf ausgeleiert



3. (Ohne Foto) Schiebetürelement zum Schlafraum klappert
(vermutlich Innenverriegelung)
4. Korpus unterhalb Kühlschranks nicht bündig eingebaut




5. Indirekte Beleuchtung Dachhimmel im Wohnbereich oberhalb der Küche ragt in den Innenraum



6. (ohne Bild) Starke Klappergeräusche vom Fernseher im „eingefahrenen“ Zustand.

7. Untere Schachtabdeckung im Wohnraum fehlt



8. Umleimer Klappe oberhalb Grill fehlt ca. 1cm



9. (ohne Foto) Starke Quietschgeräusche Windschutzscheibe links und rechts, oben (Gummi auf Glas?)

10. Abdeckung Schalter Hubregal Kaffeemaschine nicht bündig eingebaut



11. Verwölbungen in der Dachbespannung vorne links und rechts



12. maritimer Bodenbelag im Bereich des Fahrerhauses ist versetzt gegen den Wohnraum



13. Küchenwand links verzogen eingebaut



14. Fachböden in den Hängeschränken biegen sich trotz geringer Last durch



15. (Ohne Bild) Schaltknopf Induktionsherd ist defekt (Dreht durch)
16. (Ohne Bild) Hintere rechte große Stauraumklappe öffnet sich während der Fahrt bei ca. 70 gefahrenen Kilometern 5 x !
- Der Riegel versetzt sich während der Fahrt und rutscht aus der Falle.
17. (ohne Bild) Fehlermeldung auf Bedienpanel. Touchpanel reagiert sehr träge auf Tastbefehle.
18. (ohne Bild) Solarleistung mangelhaft. Bei direkter Sonneneinstrahlung (August zwischen 11:00 – 14:00 Uhr) maximal 9A Ladeleistung
19. Klappe Handschuhfach ist nicht bündig eingebaut. Schanierbefestigung ist lose und wackelig.



20. Deckel Sicherungskasten Armaturen Brett ist stark verzogen



21: Navigationssystem und Radio fällt sporadisch aus



22. Verkleidung Einstieg links löst sich die Beschichtung

