

So war der Ursprungszustand ab Werk.  
Wo die VE-Direct Leitung vom Solarregler  
angeschlossen war, konnte ich leider nicht herausfinden. Ich vermute,  
dass diese mit dem CBE verbunden war.

Außerdem war der AC 2 Ausgang des Multiplus nicht beschaltet.  
Die Elektroheizstäbe, der Kühlschrank und die Klimaanlage  
waren direkt auf Landstrom geschaltet. Warum N&B das so löst  
erschließt sich mir nicht.

