



Wissensdatenbank-Artikel

Summerveränderung (8hp-Getriebe)

KA-ID: KA0000000894

Symptom

Fahrzeug mit 8hp-Getriebe: Anfrage zur Änderung des Summerverhaltens, wenn der Rückwärtsgang eingerückt ist.

Auflösung

Aktualisieren Sie die Software des IPC (ECU-Cluster) durch Teleservices. Die neue Softwareversion ist 1.52. Der neue Summer arbeitet auf folgende Weise:

- 1 SIGNALTON während des Umschaltens in die Rückwärtsstellung vom Hebel
- KEIN SIGNALTON, während das Fahrzeug mit dem Rückwärtsgang fährt

Gruppenkomponente

53.02 GETRIEBE - GETRIEBE

Veröffentlichungsdatum

31.05.2017

Motorentyp

Region der Werksproduktion

EMEA